

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма

Дата 21.10.2022 № 70220061000201141613



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-815, kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 6/1, тел. 8(3822) 670-015, oktgp@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 61/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья № 45 г. Томска

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения: о проведении плановой выездной проверки
№ 61 от «06» октября 2022 года
в период с «10» октября 2022 г. по «21» октября 2022 г.

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главным государственным инспектором по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) Маршевым Николаем Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка здания общеобразовательного учреждения, по адресу: 634040, Томская область, город Томск, Иркутский тракт, 140/1.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ ООШ для учащихся с ограниченными возможностями № 45 г. Томска Локтионова Елена Ильинична.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Требования к устройству систем обнаружения пожара (установкам и системам пожарной сигнализации)				
1.	Питание электроприемников СПС осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР); п. 5.8 СП 484.1311500.2020; п. 4.10 СП 6.13130.2013; ч. 3, ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ.	25.09.2023	
2.	Кабельные линии системы пожарной сигнализации повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности	ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103 №123-ФЗ; п. 54 ППР; п.5.19 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009.	25.09.2023	

	кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316, в том числе при прокладке шлейфов пожарной сигнализации за подвесными потолками, не обеспечено их крепление к основному потолку или стенам.			
3.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между прибором приемно-контрольным пожарным «Гранит» и объектовой станцией ПАК «Стрелец-Мониторинг», а также между прибором приемно-контрольным пожарным «Гранит» и блоком источников резервного питания «БИРП».	ч. 5 ст. 83 №123-ФЗ; п. 54 ППР; п. 5.5 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009; п. 4.2.5.3, п. 7.3.1 ГОСТ Р 53325-2012.	25.09.2023	
4.	Прибор приемно-контрольный пожарный «Гранит» не обеспечивает автоматическую выдачу инициирующих сигналов управления на отключение системы общеобменной вентиляции и кондиционирования.	п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.2 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ; п. 54 ППР.	25.09.2023	
Требования к устройству систем обнаружения пожара (установкам и системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)				
5.	Питание электроприемников СПС осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения	п. 5.8 СП 484.1311500.2020; п. 4.10 СП 6.13130.2013; п. 54 ППР; ч. 3, ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ.	25.09.2023	

	резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.			
6.	Кабельные линии системы оповещения и управления эвакуацией повсеместно проложены без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316, в том числе при прокладке шлейфов пожарной сигнализации за подвесными потолками, не обеспечено их крепление к основному потолку или стенам.	п.5.19 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР; ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103 №123-ФЗ.	25.09.2023	
7.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 54 ППР; ч.4 ст.84 №123-ФЗ.	25.09.2023	
8.	Прибор приемно-контрольный пожарный не обеспечивает автоматический контроль линий связи между приборами пожарными управления оповещением и исполнительными устройствами системы, а именно: при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания, обрыва на световом табло «Выход», прибор управления	п. 54 ППР; п. 5.5 СП 484.1311500.2020; п. 3.4 СП 3.13130.2009.	25.09.2023	

	не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения.			
9.	Система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает своевременное управление эвакуацией людей при пожаре, а именно: в помещении «Раздевалки», отсутствует световое табло «Выход» над эвакуационным выходом.	п. 5.3 СП 3.13130.2009; п. 54 ППР; ч. 4 ст. 51 №123-ФЗ.	25.09.2023	
Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению				
10.	Руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1,86 л/с (протокол испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода № 52-Г-ВПВ от 17.10.2022).	п. 48 ППР.	25.09.2023	
Противопожарный режим, организационно-технические мероприятия				
11.	Эксплуатация систем противопожарной защиты, средств обеспечения пожарной безопасности осуществляются без проектной документации, разработанной и утверждённой в установленном порядке. (Фактически в здании смонтированы и эксплуатируются системы противопожарной защиты, без разработанной в установленном порядке технической документации).	п. 54 ППР.	25.09.2023	
12.	На объекте защиты не хранится: - техническая документация (проектная, исполнительная документация) на системы противопожарной защиты, в	п. 54 ППР.	25.09.2023	

том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ ООШ № 45
Михайлова Е.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (главный государственный инспектор по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) майор внутренней службы Маршев Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)